

VORZE

U.F.O. TW


ご利用ガイド

製品内容 :


U.F.O. TW 本体 ×2
ご利用ガイド
クレイドル
専用アクセサリ（プロペラ×2・ブラシ×2）
専用電源アダプタ
VORZEスムースローション 50ml

②本体をクレイドルに置いて充電端子を本体側充電端子と接続すると充電が開始されます。

⚠ 充電端子にクリップなどがついていないか確認し、閉じる時に、指などをはさまないようご注意ください。




③本体のモードランプが点滅します。ランプが消灯したら充電完了です。2.5時間で満充電となり、60分の連続稼働ができます。



ヒートボタンを長押し（ランプ緑点灯）するとヒーターが本体を加熱します。加熱30分（ランプ緑点灯）+保温30分（ランプ緑点滅）で自動OFF。加熱、保温中の長押しでもOFFになります。


各部名称と機能

■ U.F.O.TW 本体 ■ クレイドル




操作方法と充電方法

①クレイドルを平らな場所に置き、背面の電源ジャックに専用電源アダプタを接続してください。




④充電端子を外すと電源ONとなり、左右のペアリングを開始します。親機はランプが点灯し、子機は点滅します。親機を操作してください。




⑤ボタンを押すとモードが変わります。長押し（親機・子機どちらでも）で電源OFFになります。もう一度長押しすると電源ONになります。

モードランプとパターン



取り扱いとメンテナンス方法


ローションをアクセサリ上部に軽く塗布し、斜線部にローションが付着しないように装着してください。
※装着は磁石式です。



△ 水洗OK

本体・アクセサリは日常生活防水です。使用後は汚れを洗い流し、充分に乾かしてください。

クレイドルは机などの平らな場所において、穴を塞がないようにしてください。放熱の妨げになります。底部の斜線部分は熱くなりますので、触ったり、熱に弱いものに置いたりしないでください。



△ 水洗NG

クレイドルは防水ではありません。お手入れの際は乾いた布で拭くなど、水洗いは避けてください。

トラブルシューティング

△ 重大な警告

- ご利用時は必ずVORZEスムースローションを軽く塗布してください。対象物に過大な負荷を与え、思わぬ事故を引き起こす場合があります。
- 過度の連続使用はしないでください。
- 付属の専用電源アダプタ以外を使用しないでください。

△ ご使用にあたっての注意

以下の注意を守らないと、火災・感電による死亡や大けがの原因になります。

- お客様自身での分解・修理・改造は行わないでください。
- 湿気・埃の多い場所や、油煙・蒸気の当たる場所に置かないでください。また、内部に水や異物を入れないでください。
- 使用中に体の異常を感じた場合は、即座に使用を中止して医師の診断を受けてください。
- 本製品の上に物を置いたり、床に放置したり、不安定な場所に置かないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の端子部分に直接手で触らないでください。
- お手入れの際は乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナー等の薬品を使用するお手入れは行わないでください。



機能や最新情報について詳しくは公式サイトで確認できます。本製品は【+1D】対応製品です。詳しくはサイトへ <https://www.vorze.jp/>

本製品はジョークグッズとして製造・販売しています。お遊び（お使い）になる際は自己責任となります。万一、本製品使用により生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、一切責任は負えませんのでご了承ください。

VORZE

サポートなどに関するお問い合わせ
info@vorze.jp



<https://www.vorze.jp>

Rends

株式会社REND'S



<https://www.rends.jp>